

民權湖觀菜苗區 台照

案件編號：C101-082

聯絡人：總幹事

報價日期：101.10.29

地址：台北市民權東路6段280巷86號等

T E L：26328136/0920621026

案名：101年度(公設)消防設備缺失改善工程

F A X：

項次	品名	數量	單位	單價	金額	備註
一	防火鐵捲門設備：					
1	控制盤更新	4	組	3,000	12,000	B2F×2、B1F×2
2	偵煙式探測器更新	7	只	500	3,500	B2F×4、B1F×3
3	探測器線路查修配線	4	組	1,500	6,000	B2F×2、B1F×2
4	防火鐵捲門連動線路查修配線	4	組	2,000	8,000	※不含馬達故障修繕費用
二	甲棟梯排改善：					
1	控制盤電源指示燈更新	1	組	350	350	
2	12F偵煙式探測器更新	1	只	500	500	
3	開門馬達更新(含另件另料)	20	只	2,500	50,000	公設×3、住戶內×17
4	開門馬達線路查修配線	2	只	2,000	4,000	住戶內×2
5	進風開門遭障礙物阻擋	2	只	0	0	※應由(2F及4F)住戶自理
6	開門上油潤滑及調整	28	只	200	5,600	公設×11、住戶內×17
三	乙棟梯排改善：					
1	10F偵煙式探測器更新	1	只	500	500	
2	開門馬達更新(含另件另料)	26	只	2,500	65,000	公設×6、住戶內×20
3	開門馬達線路查修配線	5	只	2,000	10,000	公設×1、住戶內×4
4	開門上油潤滑及調整	28	只	200	5,600	公設×6、住戶內×20
四	RF進風機風管破損修繕×2台：					
1	原有風機油漆	2	台	2,500	5,000	
2	原有風管拆除搬運	1	式	3,000	3,000	
3	風管製作安裝工料	2	組	12,000	24,000	
	※以下空白※					
合	計：				NT\$203,050	1/3 議價 17萬元

1. 本估價單有效期限為30天，且不含5%稅金。
2. 甲乙棟梯排風量不足部份，應待上述設備修繕完成後並測試其風量，再行評估應否另行報價。
3. 進排煙開門如因損壞或故障而造成開門無法密合，應另行報價更新。

經手人：張文平

行動：0935081334

最後議價為17萬元

